

**DOKUMENTACJA  
FOTOGRAFICZNA**





Fot. nr 1.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Stan zachowania przed konserwacją 2006. Widok ogólny.

Widoczna elewacja frontowa część zachodnia.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 2.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczny fragment zwieńczenia elewacji.

Fot. A. Kałużny







Fot. nr 3.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część zachodnia.  
Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczne okno III piętra – profile.  
Fot. A. Kałużny



Fot. nr 4.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część zachodnia.  
Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczne okno II piętra – maswerki.  
Fot. A. Kałużny







Fot. nr 5.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część zachodnia.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczny fragment fryzu arkadowego.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 6.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część zachodnia.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczny fragment zwieńczenia elewacji – gzyms.

Fot. A. Kałużny





Fot. nr 7.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część zachodnia.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczna balustrada.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 8.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część zachodnia.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczna arkada wejściowa.

Fot. A. Kałużny





Fot. nr 9.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część zachodnia.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczne okno III piętra – profile, konsole.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 10.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część zachodnia.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczne okno II piętra – maswerki.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 11.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 12.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczny portal i balkon.

Fot. A. Kałużny





Fot. nr 13.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczny wspornik balkonu.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 14.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część wschodnia.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczna arkada portalu.

Fot. A. Kałużny





Fot. nr 15.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część wschodnia.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczny fragment portalu.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 16.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część wschodnia.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczny fragment arkady.

Fot. A. Kałużny





Fot. nr 17.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część wschodnia.  
Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczny fragment arkady.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 18.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część wschodnia.  
Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczny fragment arkady.

Fot. A. Kałużny





Fot. nr 19.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część wschodnia.  
Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczny fryz arkadowy.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 20.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część wschodnia.  
Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczne opaski okien oraz gzyms.

Fot. A. Kałużny





Fot. nr 21.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część wschodnia.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczne zwieńczenie elewacji.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 22.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część wschodnia.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczny gzyms.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 23.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część wschodnia.  
Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczny narożnik.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 24.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część wschodnia.  
Stan zachowania przed konserwacją 2006. Widok ogólny.

Fot. A. Kałużny





Fot. nr 25.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja wschodnia.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Widok ogólny.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 26.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część wschodnia.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal. Widoczne kroksztyny, gzymsy, opaski.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 27.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja frontowa część wschodnia.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detal.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 28.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja zachodnia od strony podwórca, skrzydło wschodnie.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Widok ogólny.

Fot. A. Kałużny





Fot. nr 29.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja zachodnia od strony podworca, skrzydło wschodnie.  
Stan zachowania przed konserwacją 2006. Widok ogólny.

Fot. A. Kałużny



Fot. nr 30.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja zachodnia od strony podworca, skrzydło wschodnie.  
Stan zachowania przed konserwacją 2006. Widok ogólny.

Fot. A. Kałużny






Fot. nr 31, 32.

Pałac Królewski na Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Detale. Widoczny sposób zamontowania ozdobnego elementu z marmuru oraz spękania profili ciągnionych.

Fot. B. Boba-Dyga






Fot. nr 33, 34, 35.

Pałac Królewski na Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Detale. Widoczne rozległe spękania wstęgu murowego.

Fot. B. Boba-Dyga





Fot. nr 36, 37.

Pałac Królewski na Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Detale. Widoczne rozległe spękania wątku murowego.

Fot. B. Boba-Dyga





Fot. nr 38, 39.

Pałac Królewski na Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Detale. Widoczne spękania na sztukateriach oraz destrukcje ceramicznej płyciny, rozety i gzymsu z kasetonami.

Fot. B. Boba-Dyga





Fot. nr 40, 41.

Pałac Królewski na Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1.

Badania konserwatorskie. Detale. Widoczne odspojenie od muru i wewnętrzne rozwarstwienie elementów kamiennych.

Fot. B. Boba-Dyga





Fot. nr 42, 43.

Pałac Królewski na Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1.

Badania konserwatorskie. Detale. Widoczne odkrywki wraz 3 warstwami chronologicznymi na profilu.

Fot. B. Boba-Dyga





Fot. nr 44, 45.

Pałac Królewski na Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1.

Badania konserwatorskie.. Detale. Widoczna pierwotna kolorystyka pod zacierką cementową..

Fot. B. Boba-Dyga





Fot. nr 46, 47.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detale. Widoczny zabytkowy element z marmuru. Sonda stratygraficzna.

Fot. B. Boba-Dyga





Fot. nr 48, 49.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja zachodnia, skrzydło wschodnie.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detale. Widoczne ubytki tynku do cegły i całość elewacji pokryta nakropem cementowym.

Fot. B. Boba-Dyga





Fot. nr 50, 51.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja zachodnia, skrzydło wschodnie.

Stan zachowania przed konserwacją 2006. Detale. Widoczne zniszczenia elewacji.

Fot. B. Boba-Dyga





Fot. nr 52.

Pałac w Łobzowie, Kraków ul. Podchorążych 1. Elewacja zachodnia od strony podwórca, skrzydło wschodnie.  
Stan zachowania przed konserwacją 2006. Widok ogólny.

Fot. B. Boba-Dyga