

Remont elementów zewnętrznych D.S. Aviata w Jasionce

1. Furtka do wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej osiatkowanej (1 szt.)

Opis: Wykonanie zamknięcia wiaty śmietnikowej furtką o konst. stalowej o wym. szer.x wys. 1,45 x 1,80 m z kształtowników zimno-giętych wypełniona siatką ocynkowaną lub powlekaną z zamkiem z wkładką bębnekową, (30 szt. dodatkowych kluczy zapasowych dla użytkowników).

2. Wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych do stołówki od strony podwórza (5,75 m²)

Opis: Wykucie z muru, drzwi aluminiowych, dwuskrzydłowych, powierzchnia ponad 2•m², montaż nowych drzwi aluminiowych o izolacyjności termicznej $U= 1,5 \text{ W/m}^2 \times \text{K}$.

Wymagania:

- drzwi dwuskrzydłowe z górnym stałym naświetlem, oraz dodatkowymi stałymi przeszkleniami bocznymi.
- podział kwater i kolorystyka jak w drzwiach istniejących.
- przeszklenie dwukomorowe szkłem bezpiecznym, dołem wypełnienia pełne termoizolacyjne,
- samozamykacz z blokadą drzwi otwartych, szyldy ze stali nierdzewnej,
- 2 zamki atestowane w tym główny rolkowy z wkładkami o atście 5.1.B
- klucz dwustronny,
- skrzydło wiodące wyposażyć w obustronne pochwyty rurowe ze stali nierdzewnej,
- próg drzwiowy z wkładką termoizolacyjną.

3 Remont zadaszienia schodów wejścia głównego do D.S. Aviata (~30 m²).

- Zabudowa przestrzeni sufitowej z płyt OSB gr 12 mm, pojedyncze na ruszcie metalowym, profile nośne co 40•cm.
- Gruntowanie podłoża z płyt OSB preparatem hydrofobizująco-wzmacniającym .
- Wyrównanie powierzchni sufitu przez położenie warstwy tynku cienkowarstwowego zbrojonego siatką elewacyjną
- Gruntowanie podłoża z tynku cienkowarstwowego preparatem hydrofobizująco-wzmacniającym.
- Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich - sufitu zadaszienia schodów wejścia głównego do D.S. Aviata

TI PRz

Opr. Inż. Andrzej Łojarczyk