

**Bud. AOS Bezmiechowa Rem. uszkodzonych elementów balustrad tarasowych oraz
wymiana zbutwiałych elementów drewnianych**

L.p	Opis zakresu robót	J.m	Ilość	Krot.
1	<u>Rem. fragm. uszkodzonego zadaszzenia</u>			
1.1	Rozebranie obróbi blacharskiej drewnianej poręczy tarasowej, oraz blaszanych obróbek okapowych posadzki tarasu z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2,2	1
1.2	P. analog. Wymiana zniszczonej drewnianej poręczy tarasowej 21x7 cm	m	3,3	1
1.3	Impregnacja ognioochronna wymienianego elementu poręczy drewnianej dwukrotna	m2	1,85	2
1.4	Lakierowanie bejcujące powierzchni drewnianej poręczy, 2-krotne	m2	1,85	1
1.5	Pokrycie obróbka blacharska drewnianej poręczy tarasowej, oraz obróbki okapowej posadzki tarasu - blacha ocynkowana powlekana poliester	m2	2,2	1
1.6	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	10	1
1.7	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, blacha ocynkowana, powlekana poliester średnica 15·cm	m	10	1
1.8	Naprawa zdeformowanych dachowych rynien półokrągłych, sprawdzenie i polutowanie pęknięć, prostowanie z dogięciem rynhaków - bez zdejmowania wsp. urudn. R=2,0	m	6	1
1.9	Wykonanie i montaż rozbijaczy śniegu jak istniejące na połaci dachowej z blachy powlekanej w kolorze jak istniejąca.	m2	1,4	1
1.10	Blachodachówka gontopodobna z blachy powlekanej z posypką kwarcową, uzupełnienie zniszczonych fragmentów	m2	1,32	1
1.11	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 10 m, 3-krotnie przestawiane	m2	36	3
2	Wymiana zbutwiałych fragmentów drewnianych balustrad tarasowych			
2.1	P. analog. Wymiana zniszczonej drewnianej poręczy tarasowej (element pionowy o wym. 15,0x4,5 cm)	m	141	1
2.2	P. analog. Wymiana zniszczonej drewnianej poręczy tarasowej (element poziomy o wym. 13,5x3,0 cm)	m	48,4	1
2.3	Impregnacja ognioochronna wymienianego elementu poręczy drewnianej dwukrotna	m2	62,9	2
2.4	Lakierowanie bejcujące powierzchni drewnianej poręczy, 2-krotne	m2	62,9	1