

4 Podłączanie kabli zasilania/przewodów uziemienia/kabli komunikacji

Kable zasilania, komunikacji i przewody uziemienia podłączyć do odpowiednich zacisków na listwie zaciskowej.

WYMAGANIA

Do zakończenia każdego przewodu (oprócz przewodów wejścia/wyjścia cyfrowego) podłączyć końcówki oczkowe.

