





Pomiar półpośredni
w sieci czteroprzewo-
dowej



Pomiar pośredni z
wykorzystaniem
3 przekładników
prądowych
i 2 lub 3 przekładni-
ków napięciowych w
sieci czteroprzewo-
dowej

Rys 3. Schematy połączeń miernika w sieci: a) jednofazowej,
b) trójfazowej - trójprzewodowej, c) trójfazowej - czteroprzewodowej