

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Collegium Martineum - Naprawa zadaszienia na pomieszczeniach maszynowni na dachu budynku					
1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej 10,14	m ² m ²	 10,14	
				RAZEM	10,14
2	KNR 7-12 0103-01	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne pokrycia z płyty obornickiej 42,30	m ² m ²	 42,30	
				RAZEM	42,30
3	KNR 7-12 0203-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania bitumicznymi konstrukcji pełnościennych 42,30	m ² m ²	 42,30	
				RAZEM	42,30
4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 42,30	m ² m ²	 42,30	
				RAZEM	42,30
5	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 11,30	m ² m ²	 11,30	
				RAZEM	11,30